



**FILTRO DI
RICAMBIO
- HYDROPURA®
90550**

DESCRIZIONE

Il filtro va sostituito indicativamente ogni 5.000/6.000 litri e comunque almeno una volta all'anno. Qualora la macchina rimanga inutilizzata per oltre 20 giorni, si suggerisce la sostituzione del filtro.

Marchio e prodotto di proprietà di:
Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco
(PI), ITALY
